



INSPECCIÓN TÉCNICA *de la* VÍA FERRATA DE VALDERREDIBLE

Mantenimiento julio 2023



INFORME DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA FERRRATA DE VALDERREDIBLE

Jaime Navedo de la Vega-Hazas como representante de Alto Miera-Asón Aventura, empresa constructora de la Vía ferrata de Valderredible con obra ejecutada en el año 2022.

Se realiza una inspección de mantenimiento el día 6 de Julio de 2023, un año después de su inauguración.



PUNTOS REVISADOS

Lineas de vida de la instalación

Estado: Optimo 



Sujetacables de Lineas de vida

Estado: Optimo 

Anclajes para la sujeción de las
Lineas de vida de la instalación

Estado: Optimo 



Señalización

Estado: Optimo 



Grapas y material de progresión

Estado: **Optimo** 



Sendas:

Estado: **Optimo** 

Se realizan diferentes pruebas de carga de anclajes, dando los valores máximos en estado óptimo.



La vía ferrata se encuentra en estado óptimo para poder ser transitada y con muy buen asentamiento del terreno,, cumpliendo siempre la normativa vigente que regula la utilización de este tipo de itinerarios

